Bernhard Kohaupt

Unbehindert mobil

Barrierefreiheit im öffentlichen Raum

,Stand der Technik' und Regelwerke

In den letzten Jahren, etwa seit der Jahrtausendwende, wird Barrierefreiheit in Politik wie Planung mit zunehmender Intensität diskutiert. Mit dem *Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen* 2003 rückte das Thema auch in das Blickfeld einer breiteren Öffentlichkeit. Im Hintergrund steht die demographische Entwicklung, die die Gesellschaft zu Anpassungen in den unterschiedlichsten Bereichen zwingt.

Abb.1: Blinde verwenden sehr unterschiedliche Stockspitzen.



2002 wurde mit dem Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG) der Auftrag gesetzlich festgeschrieben, "...öffentliche Wege, Plätze und Straßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentlichen Personenverkehr ... barrierefrei zu gestalten." Ähnliches formulierten in den Folgejahren die entsprechenden Gesetze der Länder.

Doch was bedeutet Barrierefreiheit konkret? Die für den öffentlichen Raum einschlägigen Regelwerke, insbesondere des DIN² und der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)³, enthielten zwar Vorgaben, v.a. bezügliche des erforderlichen Platzbedarfs, sei es für Menschen mit Rollstuhl oder Rollator, Blinde mit Hund oder Langstock, die auch heute noch Gültigkeit haben, aber wenig konkrete Lösungen für den Verkehrsraum, wie Höhenunterschiede zu überwinden, Orientierung zu gewährleisten und Fahrbahnen zu überqueren sind. Einige Regelwerke aber sind inzwischen von der Entwicklung überholt oder haben den Praxistest nie bestanden, wie insbesondere die 'alte' DIN 32984 Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum, Ausgabe 2000-05, von deren Anwendung nur dringend abgeraten werden kann, weil die dort definierten Rillen mit von Blinden üblicherweise verwandten Stockspitzen kaum ertastet werden können.

Um die Lücke zu schließen, begannen einige Kommunen und Bundesländer eigene Konzepte zu entwickeln. Diese Konzepte unterschieden sich zwangsläufig von Kommune zu Kommune. Insbesondere Orientierungssysteme für Sehbehinderte und Blinde können aber nur funktionieren, wenn sie gelernt und verstanden worden sind und setzen daher eine Einheitlichkeit voraus. Als erstes Bundesland versuchte Hessen 2006 mit dem Leitfaden Unbehinderte Mobilität⁴, eine einheitliche Systematik zumindest für ein Land umzusetzen. 2009 folgte Nordrheinwestfalen mit einer im Grundansatz ähnlichen, aber in wichtigen Details wieder abweichenden Konzeption⁵. Inzwischen hat sich auch die bundesweite Diskussion weiterentwickelt. Das DIN hat im März 2010 einen neuen Normentwurf für Bodenindikatoren vorgelegt, die Arbeit an einer neuen Norm zur Barrierefreiheit im Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum wurde begonnen und in der FGSV ist die Diskussion der Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen (HBVA) weit fortgeschritten.

Bordhöhe an der Querungsstelle: Null oder 3 cm

Im öffentlichen Nahverkehr war bereits relativ früh begonnen worden, seine Nutzung durch Menschen mit Behinderung zu erleichtern: Fahrzeuge wurden abgesenkt, Bahnsteige angehoben, Bodenindikatoren verlegt⁶, um Blinden die Orientierung zu ermöglichen, und optische Anzeigen mit akustischen Ansagen ergänzt.

mit differenzierter Die gefährlichste Situation für Fußgänger ist Abb.3.: Die Nullababer die Fahrbahnquerung. Was nützt eine senkung ist mit einem perfekt ausgebaute Haltestelle, wenn sie nicht Sperrfeld für Blinde abgesichert, ein von der anderen Straßenseite erreichbar ist? Richtungsfeld zeigt am Barrierefreiheit an Querungsstelle geriet aber schrägen Bord die Queerst spät in das Blickfeld der Planer. Bisher rungsrichtung an.

für Blinde dagegen der Mindestwert. Mit Blick auf die Menschen mit Rollstuhl oder Rollator senken viele Kommunen den Bord inzwischen tiefer ab, auf 2 oder gar 1 cm. Für Blinde, die sich mit dem Stock orientieren, sind 3 cm aber ein absolutes Mindestmaß, und auch nur ertastbar, wenn der Bord scharfkantig und nicht vollständig abgerundet ist. Soll die Kompromisslösung für beide beteiligten Seiten einigermaßen funktionieren, muss die Bordhöhe von 3 cm also präzise eingehalten werden. In der Praxis und auf Dauer ist dies jedoch kaum zu realisieren. Oft kommen auch noch zusätzliche Randbedingungen hinzu, z.B. wenn vor dem Bord noch eine Rinne unter dem Niveau der Fahrbahndecke liegt. Dann bleiben Rollstuhlräder oft in der Rinne hängen und kommen weder vor noch zurück.



Abb.2.: Auch ein ab-

gesenkter Bord ist oft

Bordhöhe.

schwer zu überwinden.

Querungsstelle in Fulda



werden standardmäßig die Borde auf 3 cm abgesenkt, um den Übergang auf die Fahrbahn und vor allem von der Fahrbahn wieder auf den Gehweg zu erleichtern. Dies ist für Fußgänger komfortabel, für Menschen, die auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, aber unbedingt Voraussetzung, um überhaupt die Fahrbahn queren zu können. Blinde und Sehbehinderte benötigen dagegen den Höhenversatz am Bord, um die Fahrbahn zu erkennen oder mit dem Stock ertasten zu können.

Die 3 cm Bordhöhe sind ein klassischer Kompromiss, für die einen absolute Obergrenze,

Deshalb wurde nach Lösungen gesucht, die für alle Beteiligten akzeptabel sind, für Fußgänger bequem zu gehen und für Rollstuhlfahrer passierbar, die Blinden aber gleichzeitig Orientierung bieten. Eine Lösung ist, für sehbehinderte und blinde Menschen separierte Querungsbereiche anzubieten, zu denen sie mit Bodenindikatoren geführt werden und die ihnen mehr als den Mindestbord von 3 cm bieten. Daneben kann dann der Bord auf Fahrbahnhöhe abgesenkt werden. Diese Lösung war Grundgedanke des hessischen Leitfadens 2006 und später des nordrhein-westfälischen 2009 und ging auch in die RASt 06 ein.

Abb.4: Querungsstelle in Stadtallendorf mit differenzierter Bordhöhe. Nullabsenkung mit Rollbord und Sperrfeld zur Absicherung für Blinde

Um die Absenkung zu vereinfachen, wurde vom Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel ein besonderer Formstein, der Kasseler Rollbord⁷, entwickelt. Durch den Rampenstein kann die Gehwegabsenkung geringer ausfallen, der Bord lässt sich – auch mit Hilfe



Abb.5: Anzeige einer breiten Bordabsenkung mit einem Richtungsfeld in Querungsrichtung in Frankfurt.

Abb.6: Querungsstelle mit Nullabsenkung in Königstein. Die Absicherung erfolgt durch die Lichtsignalanlage, das Richtungsfeld und die Führung durch einen Auffindestreifen.

eines speziellen Übergangssteins – auf kurzer Distanz wieder auf eine leicht ertastbare Höhe verziehen und die Wasserführung in der Rinne wird ebenfalls einfacher. Die Absenkung sollte in jedem Fall durch Bodenindikatoren gesichert werden.

Eine Alternative ist die Bordabsenkung über die gesamte Breite der Querungsstelle und ihre Absicherung durch Bodenindikatoren. Dies ist die international eher übliche Lösung, z.B. in Frankreich oder Österreich. Der

Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband lehnt eine Bordabsenkung unter 3 cm aber grundsätzlich ab, wenn sie breiter als 1 m ist, auch wenn sie durch Bodenindikatoren abgeschirmt wird. Gegenwärtig wird noch heftig diskutiert, wie breit die Nullabsenkung sein darf oder muss. Im Normentwurf für Bodenindikatoren E DIN 32984 ist noch die Begrenzung auf 1 m enthalten, wird hier aber im Rahmen der Einspruchsverhandlungen sicher entfallen, weil diese Frage nur in einer allgemeinen Norm zur Barrierefreiheit geregelt werden kann⁸.

Eine Untersuchung der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung bestätigte die Funktionsfähigkeit beider Lösungen⁹. An ausgewählten Querungsstellen wurden ganztägige Videoaufzeichnungen gemacht und ausgewertet. Auch wenn der Umfang der Untersuchung nur beschränkt war, waren die Ergebnisse doch sehr eindeutig: Rollstuhl- und Rollatornutzer suchen gezielt Bordabsenkungen unter 3 cm auf, für sie sind bei geringem oder mittlerem Fußgängeraufkommen 1 m breite Absenkungen völlig ausreichend. Bei hoher Fußgängerfrequenz werden sie aber häufig von anderen Passanten behindert oder abgedrängt, Bordabsenkungen sind zugestellt oder nicht auffindbar. Das kann dann zu Schwierigkeiten vor allem beim Verlassen der Fahrbahn führen.





Blinde und Sehbehinderte, die sich mit dem Langstock orientierten, fanden jeweils die Bodenindikatoren gut auf. Soweit vorhanden, nutzten sie meist den Ampelmast und griffen fast immer zum Taster. Die blindengerechte Zusatzausstattung der Lichtsignalanlage, die zentrale Stellung des Mastes und ein richtig angeordneter Auffindestreifen waren für sie entscheidende Hilfen.





Abb. 7, 8: Rippenplatten gemäß aktuellem
Diskussionsstand nach
E DIN 32984, den
Empfehlungen des
Deutschen Blinden- und
Sehbehindertenverbandes (DBSV) oder dem
hessischen Leitfaden
Unbehinderte Mobilität.

Bodenindikatoren

An Querungsstellen mit Nullabsenkung dienen Bodenindikatoren nicht nur der Orientierung, sondern sind unmittelbar sicherheitsrelevant. Deshalb muss ihre Anordnung stimmen, ihre Struktur muss gut ertastbar sein und sich deutlich vom Umgebungsbelag unterscheiden. Die Rillenplatten nach alter Norm genügen diesen Anforderungen nicht, die Rillen sind zu eng und mit den üblichen Stockspitzen nicht erkennbar. Die Untergrenze der Rillenbreite liegt im neuen Normentwurf nicht von ungefähr oberhalb der alten Maximalbreite. Für Noppenplatten gab es bisher noch gar keine Vorgaben, sie werden aber zunehmend eingesetzt. Noppen lassen sich

Maße		im Gebäude/ Innenbereich	im Außenbereich
а	Abstand der Scheitelpunkte benachbarter Rippen	25 bis 60	30 bis 50
b	Rippenbreite (an der Messebene)	5 bis 10	5 bis 15ª
С	Abstand der Rippen (in Messebene)	20 bis 50	25 bis 35 ^b
h	Rippenhöhe (Basis bis Oberkante)	3 bis 4	4bis 5
а	bei Sperrfeldern erforderlich 5 mm bis 10 mm		
b	bei Sperrfeldern erforderlich 30 mm bis 40 mm		






Abb. 9 - 12: Noppenplatten gemäß aktuellem Diskussionsstand nach E DIN 32984, den Empfehlungen des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (DBSV) oder dem hessischen Leitfaden Unbehinderte Mobilität

	Maße	im Gebäude/ Innenbereich	im Außenbereich	
а	orthogonaler Abstand der Mittelpunkte benachbarter Noppen	40 bis 60	50 bis 75	
b	Noppenbreite bzw. Durchmesser (in Messebene)	15 bis 20	20 bis 30	
С	Orthogonaler Abstand der Noppen (in Messebene)	25 bis 40	25 bis 50	
d	diagonaler Abstand der Mittelpunkte benachbarter Noppen	28 bis 42	35 bis 53	
h	Noppenhöhe (Basis bis Oberkante)	3 bis 4	4bis 5 ^c	
^c Die Noppenhöhe muss bei Kugelkalotten im Außenbereich mindestens 4,5 mm betragen				



Abb. 13: Querungsstelle in Offenbach mit Nullabsenkung. Auffindestreifen leiten Blinde zum Ampelmast. Ein dunkler Begleitstreifen sorgt für optischen Kontrast.

Abb. 14: Busbahnhof Mörfelden in Bau. Dunkle Begleitstreifen sorgen für optischen Kontrast. Noppen warnen rechts vor der Treppe.

Abb. 15: Haltestelle in Kassel. Dunkle Boden-indikatoren gewährleisten den optischen Kontrast. Noppen führen Blinde zum Ampelmast und Bord neben der Nullabsenkung.

auch mit den Füßen ertasten und sind deshalb besonders geeignet für Warnhinweise.

Auch die besten Bodenindikatoren sind aber nur ertastbar, wenn sie vom Umgebungsbelag unterscheidbar sind. Natursteinpflaster oder auch Betonsteine mit Fase sind ungeeignet, ein glatter Begleitstreifen kann aber für genügend optischen und taktilen Kontrast sorgen. Bodenindikatoren müssen richtig gelesen werden können. Die Zuordnung der Bedeutungen ergibt sich z.T. aus der Struktur, beruht aber zu einem erheblichen Teil auf Vereinbarung.

Diese Vereinbarungen können aber durchaus unterschiedlich sein. Für die "Leser' der Bodenindikatoren ist aber Voraussetzung, dass sie die Sprache kennen. Man stelle sich nur die Verwirrung vor, an einer Ampel bedeutete Grün plötzlich "Stopp!'. Eine Vereinheit-

lichung ist deshalb dringend, insbesondere müssen sicherheitsrelevante Fehlinterpretationen ausgeschlossen werden.

Rippen sind eine gerichtete Struktur, sie werden international einheitlich genutzt, um zu leiten, in Deutschland auch um die Gehrichtung anzuzeigen, z. B. an einer Querungsstelle. Das wird in Österreich aber schon anders angezeigt, da werden die Rippen quer angeordnet.

Noppen sind richtungslos, sie werden eingesetzt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Das kann eine Verzweigung sein, aber auch eine Warnung vor Treppen, Hindernisse oder Gefährdungen.

Zu Zielen am Straßenrand führen Auffindestreifen quer über den ganzen Gehweg. Bei Auffindestreifen wird der Einsatz von Noppen und Rippen sehr unterschiedlich gehandhabt. Der DIN-Entwurf sieht für Querungsstellen Noppen vor, für Haltestellen und andere Ziele Rippen, die in Gehrichtung, also parallel zum Bord, verlegt sind.

Auch die Einstiegsstelle selbst in Bus oder Bahn wird unterschiedlich markiert. Der DIN-Entwurf und ähnlich der hessische Leitfaden sieht hier Rippenplatten parallel zum Bord vor. In Nordrheinwestfalen werden stattdessen Noppen vorgeschlagen, in einigen Städten wie z.B. Essen aber auch Rippen ein-





© Dipl.-Ing Bernhard Kohaupt, Breitlacherstr. 50, 60489 Frankfurt, mail@unbehindertmobil.de, www.unbehindertmobil.de

gebaut, die quer zum Bord liegen. Und hier wird es gefährlich: In den meisten Städten zeigen Rippen, die auf den Bord zulaufen, die Querungsrichtung an. Und auch die Noppen am Bord könnten in Hessen als Querungsstelle interpretiert werden, weil hier am Ende des Auffindestreifens nicht immer ein Richtungsfeld angeordnet ist, wenn der Bord dazu rechtwinklig verläuft.

auch eine Art shared space, zumindest wenn Rad und Gehweg nur optisch unterschieden sind. Rollstuhlfahrern kann das helfen, sie können die Absenkung des Radwegs nutzen, um auf die Fahrbahn zu gelangen. Aber auch Blinde können über diese Absenkung auf die Fahrbahn geraten, ohne es zu merken.








Abb.18: Trennstreifen in Liederbach.
Der leicht gewölbte
Trennstein verhindert,
dass Blinde unabsichtlich auf den Radweg
geraten und in die
Nullabsenkung an der
Querstraße.

Gerade bei der Anordnung der Bodenindikatoren an Halte- und Querungsstellen wäre eine einheitliche Regelung dringlich. Die Übergänge über die Fahrbahn oder in ein anderes Verkehrsmittel sind für Blinde die schwierigsten Aufgaben, die sich im Verkehr stellen, gerade hier können Missverständnisse schnell gefährlich werden.

Radwege und shared space

Gehbehinderte, Menschen mit Rollstuhl und Rollator brauchen Wege ohne Schwellen, Stufen und Hindernisse. Für sie ist shared space, die niveaugleiche Verkehrsfläche für alle, das ideale Verkehrskonzept. Blinde Menschen aber brauchen Sicherheit und Orientierung. Wenn der Bord fehlt, müssen ihnen andere Hilfen geboten werden, Bodenindikatoren können nützlich sein, aber diese Planung setzt sehr viel Fingerspitzengefühl voraus. Im Hinblick auf die Barrierefreiheit ist shared space jedenfalls mit viel Vorsicht zu betrachten.

Auf Gehwegniveau geführte Radwege sind



fährlich, weil sie akustisch nicht wahrgenommen werden können. Radfahrer tauchen
für sie praktisch aus dem Nichts auf. Deshalb muss für Blinde die Trennung zwischen
Geh- und Radweg auch taktil ertastbar sein.
Die einfachste Form einer Trennung ist ein
grober Pflasterstreifen, möglichst leicht gewölbt. Besser ist ein besonderer Trennstein¹⁰
mit asymmetrischem Profil, der vom Radweg
aus nur ganz sanft ansteigt. Eine solche leicht
gewölbte Trennung hält auch Radfahrer vom
Gehweg fern und erinnert telefonierende Fußgänger an ihre Grenze.

Fazit

Um dem gesetzlichen Auftrag zu genügen, den öffentlichen Raum barrierefrei zu gestalten, reicht es nicht aus, nur Borde abzusenken oder die Vorschläge der lokalen Behindertenbeauftragten zu befolgen. Deren Vorstellungen wechseln von Ort zu Ort, und hängen stark von der eigenen Betroffenheit ab.

Abb.19: Fahrbahnquerung in der Fußgängerzone in Limburg.
Bei rechtzeitig abgestimmter Planung lassen sich Bodenindikatoren in die Gestaltung integrieren.

Der barrierefreie Verkehrsraum ist eine langfristige Aufgabe, die planerisches konzeptionelles Denken erfordert. Systeme und Materialien stehen inzwischen bereit, die Arbeit an bundeseinheitlichen Regelwerken ist aber noch im Gange. Dabei müssen Kompromisse



gefunden werden: regionale Vertreter bevorzugen spezielle Lösungen, die sie entwickelt haben, und Vertreter der Behindertenverbände formulieren spezifische Ansprüche, die sich aus ihrer jeweiligen Behinderung ergeben.

Barrierefreiheit erfordert eine sorgfältige Abwägung divergierender Interessen und eine detaillierte Planung. Erfahrungen bei der Bauausführung zeigen, dass auch hier noch viele Fehler gemacht werden können: Borde werden nicht in der richtigen Höhe gesetzt, Bodenindikatoren gedreht, Entwässerung nicht gewährleistet oder Schachtdeckel nicht beachtet. Die Liste ließe sich fortsetzen.

In Hessen wurde nach der Einführung des Leitfadens eine ganze Serie von Seminaren und Schulungen durchgeführt, sowohl innerhalb der Straßen- und Verkehrsverwaltung, mit der Ingenieurakademie wie auch mit Behinderten- und Berufsverbänden. Dies hat wesentlich dazu beigetragen, dass in vielen Gemeinden dieselbe Konzeption verstanden und angewandt wird und auch die Ausführungsqualität sich verbessert hat.

Realisierung beginnt immer mit Einzelmaßnahmen. Der Weg zu einem barrierefreien öffentlichen Raum ist noch lang, erst geschlossene Netze ermöglichen eine unbehinderte Mobilität.

Leicht gekürzt erschienen in FreeLounge 4/2010

¹Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung anderer Gesetze (BGG) vom 27. April 2002, Art.1, §8 ²insbes. DIN 18024 Barrierefreies Bauen Teil 1: Straßen, Plätze, Wege, Öffentliche Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätze – Planungsgrundlagen, Ausgabe 1998-01

³insbes. Die EFA 02 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Empfehlungen für Anlagen des Fußgängerverkehrs, Köln 2002, und später die RASt 06 - Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen, Köln 2006, für Zusatzeinrichtungen an Lichtsignalanlagen die RiLSA 92 - Richtlinien für Lichtsignalanlagen, Köln 1992, insbesondere die Teilfortschreibung 2003

⁴Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung, Leitfaden "Unbehinderte Mobilität", Heft 54.12/2006, Wiesbaden 2006, http://www. hsvv.hessen.de/irj/HSVV_Internet?cid=fd4e981cad3ff7f08ca0337dadffcb22, http://unbehindertmobil.de/heft_54_2006_11_28.pdf

⁵Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Leitfaden. Barrierefreiheit im Straßenraum, Gelsenkirchen, Mai 2009, http://www.strassen.nrw.de/betrieb/lf-barrierefrei.html

⁶E DIN 32984 2010-02, Bodenindikatoren im öffentlichen Raum

⁷Die Entwicklung des Formsteins erfolgte in Zusammenarbeit mit der Fa. Klostermann in Coesfeld. Inzwischen werden auch von anderen Herstellern Rampensteine angeboten.

⁸E DIN 32984 2010-02, Bodenindikatoren im öffentlichen Raum. Die Breite von Nullabsenkungen des Bordes soll in der künftigen DIN 18070 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen. Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum geregelt werden.

⁹Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung, Unbehinderte Mobilität, Erfahrungen und Untersuchungen; Heft 55, 07/2010, Wiesbaden 2010, http://www.hsvv.hessen.de/irj/HSVV_Internet?cid=fd4e981cad3ff7f08ca0337dadffcb22, http://unbehindertmobil.de/unbehindertemobilitaet erfahrungenuntersuchungen.pdf

¹⁰Der Trennstein wurde von mir und Armin Schulz (Hessisches Landesamt für Straßen und Verkehrswesen) entwickelt und als Patent angemeldet. Die Lizenzfertigung erfolgt durch RAILBETON. http://unbehindertmobil.de/trennstein.html